

En una planta de producción de ácido sulfúrico a partir de pirita el gas entrante a la catálisis tiene la siguiente composición molar:  $O_2$  10%,  $N_2$  82% y  $SO_2$  8%. El caudal de este gas es 200t/h y su temperatura de entrada de 57°C . La figura representa el reactor de catálisis de 4 lechos con los enfriamientos entre los mismos según sucede en el proceso de simple absorción.



El siguiente diagrama muestra las temperaturas de entrada y salida de los lechos del reactor.



Conociendo que el calor de reacción a 25°C es -23450kcal/kmol (referido al SO<sub>2</sub>), se pide:

- Representar la evolución de la conversión y la composición del gas a la salida de cada lecho de reacción.(5ptos)
- ¿En qué porcentaje se debe dividir la alimentación entre las corrientes ① y ②? ¿Es este porcentaje único? En caso de que no sea único, ¿puede ser cualquier porcentaje?(2.5 ptos)
- Calcular las temperaturas en los puntos A, B y C de la figura.(2.5ptos)

# Datos:

- Cp (kcal/kmol K) Considérense los calores específicos medios que se dan a continuación.
- $SO_2$  12.3
- SO<sub>3</sub> 17
- N<sub>2</sub> 7.4
- $O_2$  7.9

## Solución

La alimentación de 200t/h con la composición molar indicada en el enunciado queda representada en la siguiente tabla:

|        | kmol/h |
|--------|--------|
| $O_2$  | 640    |
| $N_2$  | 5248   |
| $SO_2$ | 512    |

Haciendo un balance entálpico a cada lecho obtenemos los moles que se producen y por tanto podemos ir hallando la conversión y la composición.

$$\sum m_{\rm entra} h_{\rm entra} = \sum m_{\rm sale} h_{\rm sale} + m_{\rm reac} * h_{\rm reac}$$

Las entalpías de las corrientes de entrada y salida las obtenemos mediante el calor específico y el incremento de temperatura, el balance para el primer lecho siendo  $\xi$  los moles de SO<sub>2</sub> consumidos es:

## LECHO I

$$[512*12.3+640*7.9+5248*7.4](450-25) = [(512-\xi)*12.3+(640-1/2\xi)*7.9+5248*7.4+\xi*17](580-25)-23450*\xi \\ \xi = 283.3 \text{kmol/h}$$

Los moles de SO<sub>3</sub> formados serán igualmente 283.3 luego la conversión:

$$\alpha = SO_{3_{prod}}/SO_{2_{alim}} = 283.3/512 = 55.3\%$$

#### Salida lecho I

|        | kmol/h |
|--------|--------|
| $O_2$  | 498.4  |
| $N_2$  | 5248   |
| $SO_2$ | 228.7  |
| $SO_3$ | 283.3  |

#### LECHO II

$$[228.7*12.3 + 498.4*7.9 + 5248*7.4](450 - 25) = [(228.7 - \xi)*12.3 + (498.4 - 1/2\xi)*7.9 + 5248*7.4 + \xi*17](500 - 25) - 23450*\xi$$
  

$$\xi = 109.4 \text{kmol/h}$$

Los moles de SO<sub>3</sub> formados serán igualmente 283.3+109.4=392.7kmol/h luego la conversión:

$$\alpha = {\rm SO_{3_{prod}}/SO_{2_{alim}}} = 392.7/512 = 76.7\%$$

|        | kmol/h |
|--------|--------|
| $O_2$  | 443.7  |
| $N_2$  | 5248   |
| $SO_2$ | 119.3  |
| $SO_3$ | 392.7  |

# LECHO III

$$[119.3*12.3+443.7*7.9+5248*7.4](450-25) = [(119.3-\xi)*12.3+(443.7-1/2\xi)*7.9+5248*7.4+\xi*17](460-25)-23450*\xi$$
   
  $\xi = 65.7$ kmol/h

Los moles de SO<sub>3</sub> formados serán igualmente 392.7+65.7=458.4kmol/h luego la conversión:

$$\alpha = SO_{3_{prod}}/SO_{2_{alim}} = 458.4/512 = 89.5\%$$

|        | kmol/h |
|--------|--------|
| $O_2$  | 410.9  |
| $N_2$  | 5248   |
| $SO_2$ | 53.6   |
| $SO_3$ | 458.4  |

## LECHO IV

$$[53.6*12.3+410.9*7.9+5248*7.4](450-25) = [(53.6-\xi)*12.3+(410.9-1/2\xi)*7.9] +5248*7.4+\xi*17(450-25)-23450*\xi$$
  
\$\xi\$ = 21.9kmol/h

Los moles de SO<sub>3</sub> formados serán igualmente 458.4+21.9=480.3kmol/h luego la conversión:

$$\alpha = SO_{3_{prod}}/SO_{2_{alim}} = 480.3/512 = 93.8\%$$

|        | kmol/h |
|--------|--------|
| $O_2$  | 400    |
| $N_2$  | 5248   |
| $SO_2$ | 31.7   |
| $SO_3$ | 480.3  |

La alimentación se puede dividir en infinitos porcentajes entre las corrientes ① y ② dado que no se especifica la temperatura del producto que va a la absorción. Por tanto hay más incógnitas que ecuaciones. Aún siendo infinitas las variaciones no puede ser cualquiera, ya que hay ciertas restricciones en la temperatura de la corriente que va a la absorción, y por supuesto hay que permitir un salto de temperatura en los cambiadores, y que no haya cruce de temperaturas.

Temperatura en el punto C, balance al cambiador E3

$$(512 * 12.3 + 640 * 7.9 + 5248 * 7.4)[450 - T_C] = (228.7 * 12.3 + 283.3 * 17 + 5248 * 7.4 + 498.4 * 7.9)[580 - 450] \Rightarrow T_C = 319.5$$
°C.

Temperatura en los puntos A y B. Se considera que el 80% de la alimentación va al cambiador E1 y el 20% al cambiador E2.

Balance al cambiador E2:

$$0.2 * (512 * 12.3 + 640 * 7.9 + 5248 * 7.4)[T_A - 57] = (53.6 * 12.3 + 458.4 * 17 + 5248 * 7.4 + 410.9 * 7.9)[480 - 450] \Rightarrow T_A = 208^{\circ}C$$

Haciendo un balance entálpico al divisor (entre los puntos A,B y C) se obtiene la temperatura del punto B:

```
\begin{array}{l} 0.8*(512*12.3+640*7.9+5248*7.4)*T_{B}+0.2*(512*12.3+640*7.9+5248*7.4)*T_{A}\\ =(512*12.3+640*7.9+5248*7.4)T_{C}\\ T_{B}=347.3^{\circ}C \ . \end{array}
```

El balance al cambiador E1 serviría para conocer la temperatura de la corriente que va a la absorción. (haciendo el balance sale una temperatura de  $230^{\circ}\mathrm{C}$ ).